
VB 与三菱 PLC 通信

VB 源代码下载

<http://www.dbank.com/download.action?t=40&k=MTQzOTcxMTM=&pcode=LCw1NTkwMzYsNTU5MDM2&>

P L C 以卓越的可靠性和方便的可编程性广泛应用于工业控制领域。实现 P C 机与 P L C 通信的示、动态数据画面显示、报表显示、窗口技术等多种功能，为 P L C 提供良好的人机界面。本文将在 W i n d o w s 环境下，使用 V B 6 . 0 开发通信程序，实现了 P C 机与 F X 系列 P L C 之间的协议进行了详细的介绍，并以 V B 为开发工具实现了 P C 机与 F X 系列 P L C 的串行通信。

1 前言

P L C 以卓越的可靠性和方便的可编程性广泛应用于工业控制领域。实现 P C 机与 P L C 通信的示、动态数据画面显示、报表显示、窗口技术等多种功能，为 P L C 提供良好的人机界面。本文将在 W i n d o w s 环境下，使用 V B 6 . 0 开发通信程序，实现了 P C 机与 F X 系列 P L C 之间

2 P C 机与 P L C 实现通信的条件

带异步通信适配器的 P C 机与 P L C 只有满足如下条件，才能互联互通：

- (1) 带有异步通信接口的 P L C 才能与带异步通信适配器的 P C 机互联。还要求双方采用的总线“变换之后才能互联。
- (2) 双方的初始化，使波特率、数据位数、停止位数、奇偶校验都相同。
- (3) 要对 P L C 的通信协议分析清楚，严格地按照协议的规定及帧格式编写 P C 机的通信程序。

3 P C 机及与 F X 系列 P L C 的串行通讯

3 . 1 硬件连接

P C 机与 F X 系列 P L C 不能直接连接，要经过 F X - 2 3 2 A W 单元进行 R S 2 3 2 C / R S - 接关系：

3 . 2 F X 系列 P L C 的通信协议

在 P C 机中必须依据互联的 P L C 的通信协议来编写通信程序，因此先介绍 F X 系列 P L C 的通

(1) 数据格式

F X 系列 P L C 采用异步格式，由 1 位起始位、 7 位数据位、 1 位偶校验位及 1 位停止位组成，没有 I 码。

(2) 通信命令

F X 系列 P L C 有 4 个通信命令，它们是读命令、写命令、强制通命令、强制断命令，如下表所示
M—辅助继电器； S—状态元件； T—定时器； C—计数器； D—数据寄存器。

(3) 通信控制字符

F X 系列 P L C 采用面向字符的传输规程，用到 5 个通信控制字符，如下表所示。

*当 P L C 对 P C 机发来的 E N Q 不理解时，用 N A K 回答。

(4) 报文格式

P C 机向 P L C 发送的报文格式如下：

其中 S T X 为开始标志： 0 2 H； E T X 为结束标志： 0 3 H； C M D 为命令的 A S C I I 码； S U M 为校验和，由所有字节求累加和，溢出不计。由于每字节十六进制数变为两字节 A S C I I 代码，故校验和为 S U M L。

数据段格式与含义如下：

*写命令的数据段有数据，读命令的数据段则无数据。

读 / 写字节数为 0 1 H ~ 4 0 H (1 ~ 6 4) 个。

P L C 向 P C 机发送的应答报文格式如下：

*对读命令的应答报文数据段为要读取的数据，一个数据占两个字节，分上位下位：

对写命令的应答报文无数据段，而用 A C K 及 N A K 作为应答内容。

(5) 传输过程

P C 机与 F X 系列 P L C 之间采用应答方式通信，传输出错则组织重发。其传输过程如下：

P L C 根据 P C 机的命令，在每个循环扫描结束处的 E N D 语句后组织自动应答，无需用户在 P C 机上干预。

4 利用 V B 6 . 0 编写通信程序

下面以一个简单的例子来说明编写通信程序的要点。假设 P C 机要求从 P L C 中读入从 D 1 2 3 到 D 1 2 6 的数据，其传输应答过程及报文如下（图略可向作者索取）：

命令报文中 1 0 F 6 H 为 D 1 2 3 的地址，0 4 H 表示要读入 4 个字节的数据。校验和 S U M = 3 + 3 0 H + 3 4 H +

0 3 H = 1 7 4 H，溢出部分不计，故 S U M H 为 ' 7 '，S U M L 为 ' 4 '，相应的 A S C I I 码为

中 4 个字节的十六进制数，其相应的 A S C I I 码为 8 个字节，故应答报文长度为 1 2 个字节。

根据 P C 机与 F X 系列 P L C 的传输应答过程编制出如下所示的通信程序流程图略。

利用 V B 的 M S C o m m 控件，按照流程图可以编写如下通信程序实现 P C 机与 F X 系列 P L C 之
o m m 控件可以采用轮询或事件驱动的方法从端口获取数据。在这个例子中使用了轮询方法。

(1) 通信口初始化

```
Private Sub Initialize()
    MSComm1.CommPort = 1
    MSComm1.Settings = "9600, E, 7, 1"
    MSComm1.InBufferSize = 1024
    MSComm1.OutBufferSize = 1024
    MSComm1.InputLen = 0
    MSComm1.InputMode = comInputModeText
    MSComm1.Handshaking = comNone
    MSComm1.PortOpen = True
End Sub
```

(2) 请求通信与确认

```
Private Function MakeHandShaking() As Boolean
    Dim InPackage As String
    MSComm1.OutBufferCount = 0
    MSComm1.InBufferCount = 0
    MSComm1.Output = Chr(&H5)
    DoEvents
```

```
Loop Until MSComm1.InBufferCount = 1
InPackage = MSComm1.Input
If InPackage = Chr(&H6) Then
    MakeHandShaking = True
Else
    MakeHandShaking = FalseEnd If
End Function
```

(3) 发送命令报文

```
Private Sub SendFrame()
Dim OutString As String
MSComm1.OutBufferCount = 0
MSComm1.InBufferCount = 0
OutString = Chr(&H2) + "0" + "10F604" + Chr(&H3) + "74
MSComm1.Output = OutString
End Sub
```

(4) 读取应答报文

```
Private Sub ReceiveFrame()
Dim InString As String
Do
    DoEvents
    Loop Until MSComm1.InBufferCount = 12
    InString = MSComm1.Input
End Sub
```

5 结束语

以本文所述机制编写的通信程序已成功用于以FX2N型PLC作为主控制器的高层建筑玻璃幕。现了PC机对PLC的监视和控制。同时，本程序对PC机与其它型号PLC之间的通信也有一。下面是我自己写的一个VB与三菱FX系列PLC通讯的软件，如果想学习的可以下载来看看，下载要源代码的留下邮箱！有什么不懂得也可以给我留言。我会做出解答的。

下载地址

<http://www.dbank.com/download.action?t=40&k=MTMzNDg4MDg=&pcode=LCw1NTkwMzYsNTU5MDM2&>



